

車名	年式	型式・車体番号	仕様	問合せNO
日野	H24/8	QKG-FS1ERBA-10229	アームロール	T1280

前使用者	車検有効期限	走行距離	最大積載量	架装メーカー	ボデー内寸(mm)					
<input type="checkbox"/> 自家用 <input type="checkbox"/> 事業用	令和 6 8月 22日	873,000 km	10600 kg	新明和工業	L	W	H			
レンタカー 不明	切れ	一時抹消	タコグラフ 年月 12-05	乗車 定員 2人	年式 型式 F307415583 CCA1012-22	床	煽			
エンジン	油漏れ(なし・滲み・漏れ)	型式 E13C	馬力 380 PS	L4・L5・L6・V8・V10	ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	燃料タンク	300 L		
ミッション	マニュアル/AT	7 速	油漏れ(なし・滲み・漏れ)その他	ガラス飛石	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	点キズ 中2ケ	尿素	(<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無)		
デフ	1D <input checked="" type="checkbox"/> 2D	油漏れ(なし・滲み・漏れ)その他	リヤバンパー	<input checked="" type="checkbox"/> 純正 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 無	キャブ内装					
フレーム	良・錆(多・ <input checked="" type="checkbox"/> 少)・亀裂・曲り	車台番号	<input checked="" type="checkbox"/> 確認可 <input type="checkbox"/> 不可	サス	総輪エア・リヤエア	<input checked="" type="checkbox"/> リーフ	汚れ	少 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 多	坂道補助	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
その他	新明和工業 アームロール ダブルシリンダー キャブバックステップ					シート破れ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ETC	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	アルミホイール キャブ各部メッキパーツ					ラジオ	純正 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	電動ミラー	<input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	
	AC不良 DPR系統点検表示					AC	良 冷弱 <input checked="" type="checkbox"/> 不良	R券	¥12,870 円	

外装状態



タイヤ状態

×、mmで記載

10		10	
10	10	10	10
10	10	10	10

スペア 無 F R

サイズF 11R22.5-16PR

サイズR 11R22.5-16PR

パターン ミックス タテ ゲタ スタットレス

ホイール アルミ チューブレス リング付