

車名	年式	型式・車体番号	仕様	問合せNO
日野	H25/3	TKG-FD9JJAA-10113	平ボデー	T2102

前使用者	車検有効期限	走行距離	最大積載量	架装メーカー	ボデー内寸(mm)							
<input type="checkbox"/> 自家用 <input type="checkbox"/> 事業者	令和 年 月 日	277,565 km	3650 kg	日野自動車	L	5300	W	2150	H	380		
<input type="checkbox"/> レンタカー <input type="checkbox"/> 不明	切れ	<input type="checkbox"/> 一時抹消	タコグラフ 年月	乗車 定員	2人	年式 型式		床	木製	扇	木製	
エンジン	油漏れ(なし・ <input type="checkbox"/> 滲み・漏れ)その他			馬力	210 PS	<input type="checkbox"/> L4・L5・L6・V8・V10	ターボ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	燃料タンク	200 L		
ミッション	<input type="checkbox"/> マニュアル/AT	6 速	油漏れ(なし・ <input type="checkbox"/> 滲み・漏れ)その他		ガラス飛石	<input type="checkbox"/> 有・無	2ヶ所・点キズ	尿素(有 <input type="checkbox"/> 無)				
デフ	<input type="checkbox"/> 1D <input type="checkbox"/> 2D	油漏れ(<input type="checkbox"/> なし・ <input type="checkbox"/> 滲み・漏れ)その他		リヤバンパー	<input type="checkbox"/> 純正 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 無		キャブ内装					
フレーム	<input type="checkbox"/> 良・ <input type="checkbox"/> 錆(多・少)・ <input type="checkbox"/> 亀裂・ <input type="checkbox"/> 曲り		車台番号	<input type="checkbox"/> 確認可・ <input type="checkbox"/> 不可		サス	総輪エア・リヤエア	<input type="checkbox"/> リーフ	汚れ	少 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 多	坂道補助	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
その他	ボデー床/木製二重張り 5方開 内フック4対 アオリロープ掛け リア収納物入 工具箱						シート破れ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 穴4ヶ	ETC	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	フルキャブ寝台付 ルーフキャリア						ラジオ	純正 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	工具	有 <input type="checkbox"/> 無		
	右フロントバンパーへコミ リアアオリへコミ						AC	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 冷弱 <input type="checkbox"/> 不良	R券	¥10,400 円		

外装状態



タイヤ状態
×、mmで記載

5		5
5	4	3 5
スペア		<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> 5 R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

パターン ミックス タテ・ゲタ・スタットレス

ホイール アルミ・ チューブレス・ リング付